



REPORTE DE SERVICIO

DATOS GENERALES

Cliente:	World Ingredients
Proyecto:	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo (Cambio de Sello y Cadena)
Equipo:	Mezcladora
Número de serie:	S/N
Fecha de servicio:	02-04 de diciembre 2024
Preparado por:	Martín Bartolo

ESTADO DEL EQUIPO PREVIO

Fuga de producto en ambos lados del equipo, chumacera y Catarina amarrada a eje.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

Lunes 02 de diciembre del 2024

Se corta chumacera de un lado, se quita sello con resorte, se desinstala guarda de transmisión. Limpieza de componentes

Martes 03 de diciembre del 2024

Fabricación de dispositivo para quitar Catarina, corte de chumaceras de transmisión, se limpian componentes, se ajustan cuñeros y cuñas, limpieza de motor y catarinas.

Miércoles 04 de diciembre del 2024

Colocación de soporte de estoperos en ambos lados, colocación y alineación de chumaceras, Ajuste, alineación y colocación de catarinas y cadena de transmisión, limpieza de guardas, colocación de prensa-estopas.

Puesta en marcha, acompañamiento en pruebas, y liberación por parte del cliente.

RESULTADOS O CONCLUSIONES


Se deja el equipo operando sin fugas y a satisfacción del cliente.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se recomienda el cambio periódico de los sellos de teflón. Se recomienda el cambio de la Catarina ya que presenta deterioro en cuerdas para opresor y/o modificar la posición de barrenos roscados



DETALLE FOTOGRÁFICO



FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

Héctor Estudillo

Nombre y Firma